HISTORISKA MUSEET

Tillståndsrapport / *Condition Report*

Utställning/*Exhibition*	Dnr/*Loan No*	Datum/*Dates*
Byn – Medeltid vid Österş; Esbo	610-1199-2007	2008-04-09
Föremål/*Artefact*	Inv.nr /*Acc.no*	
Altarskåp	SHM 1635:10 (FID 114630)	

Föremålets tillstånd avresa/ *Condition at departure*

Tillstånd/*General Condition*

God kondition. Stabil. Inga recenta skador av signifikans, dock en mängd äldre av betydelse (alla sidor), till exempel den fragmentariska högra helgonfiguren på insidan av höger dörr (IMG 0758) och de skador som den centrala Kristusscenen är behäftad med (IMG 0759), soldaternas avbrutna spjut och trasiga pappersfond.

(IMG 0752-0759)

Datum/*Date*	Signatur konservator/Signature Conservator
2008-04-09	Ulrika Skoog

Föremålets tillstånd uppackning/ *Arrival Condition Check*

Anmärkningar/*Remarks*

SOM OVAN.

Datum/*Date*	Signatur lånande institution/*Signature Lending institution*	Signatur kurir/*Signature Courier*
2008-04-23	MLH	JE

Föremålets tillstånd nedpackning/ *Departure Condition Check*

Anmärkningar/*Remarks*

SOM OVAN.

Datum/*Date*	Signatur lånande institution/*Signature Lending institution*	Signatur kurir/*Signature Courier*
2009-02-24		US

Statens historiska museum
Box 5428
SE-114 84 Stockholm

Administration: Storgatan 41
Visit the museum: Narvavägen 13-17

Tel: +46 (0)8 519 566 00
Fax: +46 (0)8 519 556 03
E-mail: info@historiska.se

FID 119630

HISTORISKA MUSEET

Tillståndsrapport / *Condition Report*

Föremålets tillstånd uppackning/ *Arrival Condition Check*	
Anmärkningar/*Remarks*	
Datum/*Date*	Signatur konservator/Signature Conservator

Statens historiska museum
Box 5428
SE-114 84 Stockholm

Administration: Storgatan 41
Visit the museum: Narvavägen 13-17

Tel: +46 (0)8 519 566 00
Fax: +46 (0)8 519 556 03
E-mail: info@historiska.se

Img 0759



↑ AVBRUTNA SPJUT ↑

Img 0958



Img 0757



Img 0756



Img 0755



Img 0754



Img 0753



Img 0752

