HISTORISKA MUSEET

Tillståndsrapport / *Condition Report*

Utställning/*Exhibition*	SHM Dnr/*Loan No*	Datum/*Dates*
Utställning om doppåsar på Hälsinglands museum	610-226-2012	2012-04-30
Föremål/*Artefact*	Inv.nr: u.nr. /*Acc.no*	
Dopmössa från Lerbo	SHM 23128(18)?19, Fid 96034	
Material/*Material*	Mått/*Measure*	Vikt/*weight*
Ylle, siden		

Föremålets tillstånd avresa/ *Condition at Departure*

Tillstånd/*General Condition*

Mössa av grön/blå ylle kypert med dekoration av metal spets och siden band. Kantad med spets och knytband av siden. Foder av blått linne (foto 6).

Tyget är mycket slitet och har fläckar och missfärgningar, de största hålen är underlagade från tidigare konservering. (foto 1-5)

Knytbandet har mögel fläckar. (foto 1 och 7.

Datum/*Date*	Signature SHM
2012-05-07	

Föremålets tillstånd uppackning/ *Arrival Condition Check*

Anmärkningar/*Remarks*

—

Datum/*Date*	Signature Lending institution	Signature Courier
2012-05-30		TLF

Föremålets tillstånd nedpackning/ *Departure Condition Check*

Anmärkningar/*Remarks*

OK

Datum/*Date*	Signature Lending institution	Signature Courier
2012-10-12		TLF

Föremålets tillstånd vid uppackning/ *Arrival Condition Check*

Anmärkningar/*Remarks*

Datum/*Date*	Signature Lending institution	Signature Courier

Statens historiska museum
Box 5428
SE-114 84 Stockholm

Administration: Storgatan 41
Visit the museum: Narvavägen 13-17

Tel: +46 (0)8 519 566 00
Fax: +46 (0)8 519 556 03
E-mail: info@historiska.se












LERBO k:a SO. 23128:18
6

